

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03222	車名 ファイター	形状 木平 ベッド付		
初年度 平成29年10月	型式 TKG-FK61F	車体番号 FK61F-595405		
乗員 2人	走行距離 160,389 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ナビ,DPF, EZGO

外寸(長さ) 7,990 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,720 mm
内寸(長さ) 5,780 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											
フロント 225/80R17.5	リア 〃											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・左ヘッドライトヒビ

