

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03224	車名 ファイター	形状 木平 ベッド付		
初年度 平成28年10月	型式 TKG-FK61F	車体番号 FK61F-591338		
乗員 2人	走行距離 195,597 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープ穴4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, ナビ,DPF, EZGO

外寸(長さ) 7,990 mm	外寸(幅) 2,240 mm	外寸(高さ) 2,720 mm
内寸(長さ) 5,770 mm	内寸(幅) 2,150 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	8									5	5	5	5							スベア	10		
	5	8																							
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							
フロント 225/80R17.5	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 Fガラス左1cm割れ



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンブレ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・ヘッダーパネル凹み ・ボディー各所傷凹み

