

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03225	車名 エルフ	形状 2.6t吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成30年10月	型式 TPG-NKR85R	車体番号 NKR85-7075803		
乗員 3人	走行距離 157,514 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/9 ユニック URG264 フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック3対 精工ラック				

シフト スムーサー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, ASR,DPD


外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,570 mm
内寸(長さ) 3,600 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スペア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スペア	10											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ AC冷え弱い ・ ルームミラーカバー欠

