

車輛狀態表

管理No G-03229	車名 フォワード	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド		
初年度 平成28年03月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7090907		
乗員 2人	走行距離 538,876 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/1 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 床ステンレス				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	210-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ(カラー), キーレス, 鍵札, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPD, HSA,ドラレコ(SDカード欠

外寸(長さ)	8,570 mm	外寸(幅)	2,490 mm	外寸(高さ)	3,520 mm
内寸(長さ)	6,230 mm	内寸(幅)	2,400 mm	内寸(高さ)	2400mm リア門2300 mm

タイヤ状態(分山) 8 8 スペア 8 8 5		キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 有り
フロント 225/80R17.5	リア //	フロントガラス 飛び石有

The image contains four line drawings of a truck. The top-left drawing is a front view. The top-right drawing is a side view from the passenger side, with a blue arrow pointing to a dent on the side of the cargo box labeled '傷' (Wound/Damage). The bottom-left drawing is a rear view, with a blue arrow pointing to a dent on the left side of the rear door labeled '凹み' (Dent). The bottom-right drawing is a side view from the driver's side, showing the truck without any visible damage.

修復歴	修復箇所	
無し		
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 フレーム所々錆小 クロスメンバー錆	車輛状態 ・ 荷箱内板傷、擦れ ・ AC冷え弱い	

GROOVAVE
Truck dealer