
## 車輌状態表

		車名		形状					
G-0323	80	メルファ	₹	41人乗りバス	総輪コ	エアサス ス	<b>スーパー</b>	-デラックス	F
初年度		型式			車体番号	<del>}</del>			
令和4年10月 2D0		2DG-R	R2AJDA	RR2AJI		AJD-4	1163		
乗員	走行距離			最大積載量	排気量		車柱	與期限	
41人		53,100	km			5,120 c	с	抹消	
上物 9列シート 4	1座席(道	重転席、補助3席	(含む)	自動ドア モケットシ	· ト :	左右トランク	フルーム	· 左右棚 換気扇	i
シフト		原動機		ICターボ	燃料		馬ブ	]	<u>-</u>
プロシフ	<b>.</b>	A05C		有		軽油		220-ps	
車体色		AC		PS	PW		エフ	パッグ	7   1
黄緑		有		有		無		有	
ABS		電動ミラー					I		_
有		無							
その他装備									修復歴
									12 12-12
バック	カメラ,	ドラレコ,VSC	, ESス:	タート, 車線逸脱警報,	プリク	ラッシュセ・	ーフテ	1 - (PCS)	無し
	カメラ,		, ESス : 外寸(幅)		プリク	ラッシュセ・	ーフテ	r - (PCS)	無し
	カメラ,					1	ーフテ	3,030 mm	無しエンジン状態
バック 外寸(長さ) 内寸(長さ)	カメラ,			2,340		1	ーフテ		無しエンジン状態良好
外寸(長さ)	カメラ, 		外寸(幅)	2,340		外寸(高さ)	ーフテ		無しエンジン状態良好
外寸(長さ) 内寸(長さ)	カメラ、		外寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ)			無しエンジン状態良好フレーム状態
外寸(長さ) 内寸(長さ)	カメラ、		外寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ)	ブ内部		無しエンジン状態良好フレーム状態
外寸(長さ) 内寸(長さ)	カメラ, 	8,990 mm	外寸(幅) 内寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ) キャ	ブ内部		無しエンジン状態良好フレーム状態
外寸(長さ) 内寸(長さ)	カメラ、	8,990 mm	外寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ) キャ 汚れ	ブ内部	3,030 mm	無しエンジン状態良好フレーム状態
外寸(長さ)	カメラ, 	8,990 mm	外寸(幅) 内寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ) キャ 汚れ	ブ内部	3,030 mm	無しエンジン状態良好フレーム状態
外寸(長さ) 内寸(長さ)	カメラ、	8,990 mm	外寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ) キャ 汚れ	ブ内部	3,030 mm	無しエンジン状態良好フレーム状態
外寸(長さ) 内寸(長さ)	カメラ, 	8,990 mm	外寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ) キャ 汚れ	ブ内部	3,030 mm	無しエンジン状態良好フレーム状態
外寸(長さ) 内寸(長さ)	<b>カメ</b> ラ,	8,990 mm	外寸(幅)	2,340		外寸(高さ) 内寸(高さ) キャ 汚れ	ブ内部	3,030 mm 小 無し	無しエンジン状態良好フレーム状態



## GROOVAVE Truck dealer