

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03295	車名 コンドル	形状 プレスパッカー ベッド付		
初年度 平成26年06月	型式 QKG-PK39LH	車体番号 PK39L-10549		
乗員 2人	走行距離 273,159 km	最大積載量 5,300 kg	排気量 7,010 cc	車検期限 抹消
上物 2014/5 新明和 GT109-5733P プレス式 G-PX 10.2立米 連続スイッチ 汚水タンク ペーパー仕様 ダンボールで使用				

シフト F6	原動機 GH7	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 245-ps
車体色 紺	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キセノンライト ,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー (メッキ)Fバンパー、グリル、カウルトップ、ミラー、足かけステップ、コーナー、ミラーステア、ドアノブ、サイドパネル(一部)、ホイールカバー

外寸(長さ) 7,520 mm	外寸(幅) 2,310 mm	外寸(高さ) 2,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スペア	8		
フロント 245/70R19.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 アクセル踏み込んだ時黒煙小	ミッション、デフ状態 板バネズレ
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・サブフレーム錆 ・連続スイッチ不良 ・リアフェンダー凹み ・汚水タンクロック蓋閉まらず(針金固定) ・サイドバンパー、ツールBOX錆穴 ・ルームミラー欠

