

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03317	車名 エルフ	形状 セーフティーローダー		
初年度 平成19年06月	型式 BKG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7002653		
乗員 3人	走行距離 147,827 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年08月05日
上物 2007/6 花見台 SF21EC ウインチ ラジコン アルミ歩み板 床フック(D字)5対 床フック(J字)1対 油圧リアジャッキ				

シフト スーマーEX	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR

外寸(長さ) 7,510 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,190 mm
内寸(長さ) 5,700 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
フロント 225/70R16	リア //																								

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆、P塗り	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 格納ミラー不良

