

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03324	車名 エルフ	形状 アルミバン パワーゲート ワイドロング フルフラットロー		
初年度 令和2年03月	型式 2RG-NPR88AN	車体番号 NPR88-7003952		
乗員 3人	走行距離 140,276 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/11 日本フルハーフ 左スライドドア リア3枚観音扉 ラッシング2段 2020/3 極東開発 格納ゲート 1t ラジコン				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備
ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,ハロゲンライト,ナビ,ドラレコ,DPD, HSA, IESC


外寸(長さ) 6,340 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,110 mm
内寸(長さ) 4,480 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,190 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 225/70R16	リア 〃
-------------------	---------

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内擦れ
--------------	----------------

