

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03326	車名 キャンター	形状 木平 標準セミロング 全低床		
初年度 令和3年04月	型式 2PG-FEAV0	車体番号 FEAV0-583804		
乗員 3人	走行距離 33,515 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 精工ラック				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 ブラウン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)


外寸(長さ) 5,130 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 2,170 mm
内寸(長さ) 3,500 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8								8	8	8	8							スベア	10		
	8		8																						
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所傷凹み ・ フルーフピラー凹み小 ・ キャブバックパネル傷 ・ 左右Fウインカーレンズ割れ ・ 左ドアバイザー割れ ・ 床板張り替え済

