

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03384	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 10尺 フルフラットロー		
初年度 令和2年02月	型式 2RG-NLR88AN	車体番号 NLR88-7002572		
乗員 3人	走行距離 179,433 km	最大積載量 1,900 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/1 東プレ XV22LOC-P -30℃設定 エバハウス 2020/1 東プレ 左スライドドア リア観音扉 床ステンレス 断熱75mm 仕切り板(取り外し可)				

シフト スムーサー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, キーレス,スベアキー, アイドリングストップ, ASR, ドラレコ,DPD, HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB)

外寸(長さ) 5,400 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,860 mm
内寸(長さ) 3,270 mm	内寸(幅) 1,660 mm	内寸(高さ) 1,730 mm

タイヤ状態(分山)	
10 10 10 10 10 10 10 スベア 10	10 10
フロント 195/75R15	リア //

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆小	車輦状態 ・箱内傷擦れ ・箱看板跡 外気温32℃ スタート 31℃→4h -15.5℃

GROOWAVE

Truck dealer