

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03389	車名 キャンター	形状 Wキャブ パワーゲート 10尺 全低床		
初年度 令和7年02月	型式 2RG-FBA20	車体番号 FBA20-611679		
乗員 6人	走行距離 307 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年02月25日
上物 3方開 2024/10 極東開発 垂直ゲート 600kg				

シフト F5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 130-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備
バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR,DPF, LDWS, ESP,リアヒーター

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 2,090 mm	内寸(幅) 1,610 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
フロント 195/75R15	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・未使用車

