

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03398	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成25年08月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-13208		
乗員 3人	走行距離 63,411 km	最大積載量 2,600 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/7 ユニック URU344N フックイン ラジコン 小平 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, DPR, ESスタート
-----------------------------------


外寸(長さ) 8,150 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ) 5,430 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 410 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	8		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	8											

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・クレーンワイヤーキンク ・アクセル操作固い ・外装仕上げ済み
--------------------------	---

