

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03402	車名 フォワード	形状 冷蔵冷凍車 リアエアサス		
初年度 令和元年06月	型式 2RG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7143003		
乗員 2人	走行距離 324,210 km	最大積載量 2,850 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/5 東プレ XV36H0DN22-U 3℃設定 エバハウス 加温機付 2019/5 東プレ 左スライドドア リア観音扉3枚 ラッシング2段 床縞アルミ 仕切り板(取り外し可)				

シフト スムーサーFX	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ, キーレス, スベアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー,DPD, HSA, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ

外寸(長さ) 8,120 mm	外寸(幅) 2,290 mm	外寸(高さ) 3,190 mm
内寸(長さ) 5,830 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 2,050 mm

タイヤ状態(分山) 10 10 10 10 10 10 スベア 10			
フロント 225/80 R 17.5	リア //		

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンオイルフィルターオイル漏れ エンジン、ミッション付根オイル滲み	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・箱内傷擦れ ・エアサスコントローラー1部ボタン欠 外気温33℃ スタート 35℃→1.5h 3℃

