

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03411	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成25年09月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7032293		
乗員 3人	走行距離 65,731 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/8 アイチ SE08C 作業床高さ8.0m 絶縁バケット200kg 通信仕様 アワメーター2812h				

シフト スーマー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, ASR, DPD
---------------------------------


外寸(長さ) 4,870 mm	外寸(幅) 1,710 mm	外寸(高さ) 2,530 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								2	5	5	5							スベア	10			
	8	8																							
2	5	5	5																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 195/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷凹み</li> <li>・左PW不良</li> <li>・キーレス不良</li> </ul>
--------------	--

