

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03426	車名 フォワード	形状 Lゲートダンプ		
初年度 平成28年05月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7095213		
乗員 3人	走行距離 54,014 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/2 極東開発 DD04-53A 電動コポレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,ドラレコ,DPD,HSA
--


外寸(長さ) 5,430 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,490 mm
内寸(長さ) 3,200 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									10	10	10	10							スペア	10		
	10	10																							
	10	10	10	10																					
	スペア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態
--------------	------------

フレーム状態 右Fフレームフック部凹み	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所傷凹み ・ 床裏補修跡 ・ 一部横根太曲り ・ コポレーン枠曲り ・ キーレス不良
------------------------	---

