

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03454	車名 レンジャー	形状 アルミブロック ベッド付 ワイド 増トン		
初年度 平成30年07月	型式 2PG-FE2ABA	車体番号 FE2AB-101229		
乗員 3人	走行距離 257,732 km	最大積載量 8,100 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年07月16日
上物 2018/5 トランテックス 3方開 ラッシング1段 床鉄 精工ラック				


シフト F7	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ナビ,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS),ドラレコ,シートヒーター (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ミラーステー、ステップ、ナンバー				

外寸(長さ) 8,000 mm	外寸(幅) 2,470 mm	外寸(高さ) 2,610 mm
内寸(長さ) 5,750 mm	内寸(幅) 2,340 mm	内寸(高さ) 700mm リアゲート600 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フロント 265/70R19.5	リア 〃		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・アオリ内傷凹み

