

## 車輛狀態表

|                                                                                                                              |                  |                      |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 管理No<br>G-03462                                                                                                              | 車名<br>レンジャー      | 形状<br>バキュームダンパー ベッド付 |                      |            |
| 初年度<br>令和4年09月                                                                                                               | 型式<br>2KG-FD2ABA |                      | 車体番号<br>FD2AB-128656 |            |
| 乗員<br>2人                                                                                                                     | 走行距離<br>8,080 km | 最大積載量<br>2,450 kg    | 排気量<br>5,120 cc      | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2022/4 兼松エンジニアリング 品名:汚水 最大容積2400L 圧力93kpa 風量20m <sup>3</sup> /min<br>レシーバー2.9立米 吸入ホース 水ポンプ デジタコ タンクオールステンレス アワメーター188h |                  |                      |                      |            |

|     |       |       |    |        |
|-----|-------|-------|----|--------|
| シフト | 原動機   | ICターボ | 燃料 | 馬力     |
| F6  | A05C  | 有     | 軽油 | 210-ps |
| 車体色 | AC    | PS    | PW | エアバッグ  |
| 白   | 有     | 有     | 有  | 有      |
| ABS | 電動ミラー |       |    |        |
| 有   | 左     |       |    |        |

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| その他装備 | ETC1.0,バックカメラ,キーレス,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS) |
|-------|------------------------------------------------------------------|

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 外寸(長さ)   | 外寸(幅)    | 外寸(高さ)   |
| 6,290 mm | 2,190 mm | 2,640 mm |
| 内寸(長さ)   | 内寸(幅)    | 内寸(高さ)   |
|          |          |          |

タイヤ状態(分山)





フロント

リア

スペア 欠

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 無し |

フロントガラス  
飛び石有



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 修復歴          | 修復箇所              |
| 無し           |                   |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好  |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・ 排出ホース切れ |

**GROOVAVE**  
Truck dealer