

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03465	車名 ダイナ	形状 冷蔵冷凍車 10尺 フルジャストロー		
初年度 平成29年07月	型式 QDF-KDY231	車体番号 KDY231-8029524		
乗員 3人	走行距離 43,997 km	最大積載量 1,350 kg	排気量 2,980 cc	車検期限 令和7年10月18日
上物 2017/9 デンソー D21MN-SZSMC -7℃設定 2016/2 トヨタ車体 左スライドドア リア観音扉 断熱50mm				

シフト F5	原動機 1KD-FTV	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 145-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,スペアキー, DPR
-------	-------------------

外寸(長さ) 4,900 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,760 mm
内寸(長さ) 3,010 mm	内寸(幅) 1,760 mm	内寸(高さ) 1,750 mm

タイヤ状態(分山)	
8	5
8 8	8 8
スペア 10	
フロント 175/75R15	リア 〃

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 左F足廻りプッシュ切れ
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・左観音扉内張りテープ補修、浮き

