

車輛狀態表

管理No G-03466	車名 レンジャー	形状 冷凍ウィング パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス
初年度 平成26年07月	型式 QKG-FE7JLAG	車体番号 FE7JLA-11435
乗員 2人	走行距離 517,393 km	最大積載量 5,900 kg
		排気量 6,400 cc
		車検期限 抹消
上物 2014/6 菱重 TDJS60A-L2 エバハウス -30℃設定 2014/4 日本トレクス リア観音扉 ラッシング2段 床、Fパネル縞アルミ 断熱55mm 【ステンレス】蝶番、ロックハンマー、ロッド、ヒンジ 2014/4 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン		

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6		有	軽油	260-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, スペアキー, キセノンライト,DPR, ESスタート
-------	--


外寸(長さ)	8,680 mm	外寸(幅)	2,490 mm	外寸(高さ)	3,380 mm
内寸(長さ)	6,160 mm	内寸(幅)	2,370 mm	内寸(高さ)	2180mm 門口2080 mm

タイヤ状態(分山)

The diagram shows a top-down view of a vehicle chassis with four wheels. The front-left wheel is labeled '8'. The front-right wheel is labeled '8'. The rear-left wheel is labeled '8'. The rear-right wheel is labeled '8'. Below the front-left wheel is a button labeled 'スペア' (Spare) and '要交換' (Need Replacement). The chassis is represented by a central rectangle with four smaller rectangles at the corners representing the wheels.

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

飛び石有 左Fガラス割れ1cm



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
フレーム状態 フレーム錆小 左リアフレームフック部凹み	車輻状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・AC冷え弱い ・アンテナ折れ ・Fインナーパネル凹み

GROOWAVE
Truck dealer