

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03491	車名 フォワード	形状 アルミブロック ワイド		
初年度 平成29年11月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7121701		
乗員 2人	走行距離 457,123 km	最大積載量 3,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2017/9 パプコ 3方開 丸かんフック6対 ロープ穴6対 床鉄 鳥居、アオリ上部縞アルミ 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	バックカメラ, アルミホイール, アイドリングストップ, キセノンライト, DPD, HSA (メッキ)Fバンパー, グリル, コーナー, ミラー, ミラーステー, ドア, ステップ, ドアノブ
-------	--


外寸(長さ) 8,210 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 2,740 mm
内寸(長さ) 6,210 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所傷凹み ・ アオリ内張り傷凹み ・ リアアオリ内張り切れ穴、テープ補修 ・ ミラーカバー1部欠 ・ リアフェンダー凹み

