

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03494	車名 キャンター	形状 セーフティーローダー		
初年度 平成20年12月	型式 PDG-FE82D	車体番号 FE82D-550760		
乗員 3人	走行距離 258,274 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,890 cc	車検期限 抹消
上物 2008/12 花見台 SF21MC ウインチ ラジコン 丸かんフック4対 手動ゲート				

シフト イノマツII	原動機 4M50	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キセノンライト,ナビ,DPF,EZGO


外寸(長さ) 7,490 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,170 mm
内寸(長さ) 5,650 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパン滲み	ミッション、デフ状態 良好
-------------------	------------------

フレーム状態 左右Fフレーム凹み 錆小	車輛状態 ・鳥居凹み ・鳥居裏修正跡 ・PTOオイル漏れ
---------------------------	---------------------------------------

