

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03502	車名 エルフ	形状 強化ダンプ フルフラットロー		
初年度 令和元年08月	型式 TPG-NJR85AN	車体番号 NJR85-7076380		
乗員 3人	走行距離 45,538 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/4 極東開発 DD02-31 3方開 ロックピン				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スペア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スペア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所傷凹み ・ キャブバックパネルペイント付着 ・ ボデー付着物 ・ コボレーションシート破れ

