

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-03505 | 車名 キャンター | 形状 アルミバン ワイドロング 全低床 | | |
| 初年度 平成28年09月 | 型式 TRG-FEB50 | 車体番号 FEB50-551100 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 59,769 km | 最大積載量 3,000 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2016/9 パブコ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト I5 | 原動機 4P10 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|---|
| その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, DPF, EZGO |
|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 6,480 mm | 外寸(幅) 2,220 mm | 外寸(高さ) 3,280 mm |
| 内寸(長さ) 4,500 mm | 内寸(幅) 2,090 mm | 内寸(高さ) 2,240 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | スペア | 10 | | |
| | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スペア | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| | |
|---------------------|---------|
| フロント 205/70R17.5 | リア 〃 |
|---------------------|---------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----------|------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

| | |
|--------------|------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
|--------------|------------------|

| | |
|----------------|----------------------------------|
| フレーム状態 所々錆小 | 車輛状態 ・荷箱Fパネル下側補修跡 ・床擦れ、油染み |
|----------------|----------------------------------|

