



VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03507	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 ワイドロング 高床																											
初年度 平成29年02月	型式 TPG-FEB50	車体番号 FEB50-552011																											
乗員 3人	走行距離 172,456 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年02月15日																									
上物 2017/1 東プレ XV32LOC-P エバハウス -30℃設定 2017/1 東プレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 断熱55mm																													
シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps																									
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有																									
ABS 有	電動ミラー 左																												
その他装備 ETC1.0,DPF, EZGO,キーレス																													
外寸(長さ) 6,520 mm		外寸(幅) 2,210 mm		外寸(高さ) 2,990 mm																									
内寸(長さ) 4,350 mm		内寸(幅) 2,010 mm		内寸(高さ) 1,870 mm																									
タイヤ状態(分山) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						8	8					8	8	8	8									スベア	5				
8	8																												
8	8	8	8																										
スベア	5																												
フロント 205/85R16		リア //																											
キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 無し																													
フロントガラス 飛び石有 Fガラス割れ1cm																													

			
		凹み	
		板金	
			
レンズ割れ		レンズ割れ	
カバー割れ			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好		
フレーム状態 良好	車輛状態 ・看板跡 ・荷箱内パネル傷凹み ・左リア支柱凹み 外気温32℃ スタート31℃→6h -18.6℃		