

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-03517 | 車名 エルフ | 形状 強化ダンプ フルフラットロー | | |
| 初年度 令和元年07月 | 型式 TPG-NJR85AN | 車体番号 NJR85-7076845 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 27,360 km | 最大積載量 2,000 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2019/6 新明和 DR2-0110SY 電動コボレーン スロープハンガー | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F5 | 原動機 4JJ1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|---|
| その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, ASR, ナビ, ドラレコ,DPD, HSA |
|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 4,690 mm | 外寸(幅) 1,690 mm | 外寸(高さ) 1,950 mm |
| 内寸(長さ) 3,060 mm | 内寸(幅) 1,600 mm | 内寸(高さ) 320 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 8 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | スペア | 10 | | | |
| | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スペア | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|----------|
| フロント 205/70R16 | リア // |
|-------------------|----------|

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|--------------|--|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ コボレーンシート破れ ・ コボレーン枠凹み ・ リアフェンダー凹み |

