

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03534	車名 ダイナ	形状 2台積キャリアカー		
初年度 平成18年02月	型式 PB-XZU423	車体番号 XZU423-1000254		
乗員 3人	走行距離 115,911 km	最大積載量 3,200 kg	排気量 4,720 cc	車検期限 令和8年02月07日
上物 2006/1 花見台 SF21WA ウインチ 油圧ゲート				

シフト F6	原動機 J05D	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー			

その他装備
-------


外寸(長さ) 7,580 mm	外寸(幅) 2,240 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 4,500 mm	内寸(幅) 1,970 mm	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8							8	8	8	8							スベア	5			
	8		8																						
8	8	8	8																						
スベア	5																								

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 シフトレバー固い
--------------	------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物各所錆浮き ・上物操作バルブホースヒビ
--------------	-----------------------------------

