

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03595	車名 エルフ	形状 深ダンブ アルミブロック フルフラットロー 土砂禁		
初年度 平成25年03月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7028781		
乗員 3人	走行距離 192,321 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/1 新明和 DR2-0110S 2段アオリ リア観音扉 精工ラック				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,ハロゲンライト,DPD, HSA
---


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ) 2,990 mm	内寸(幅) 1,570 mm	内寸(高さ) 1,000 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	5	5							スペア	5		
	5		5																						
	5	5	5	5																					
	スペア	5																							

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 205/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパン、エンジンF廻りオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ キャブバックパネル傷 ・ 左右アオリ内側傷凹み、切れ穴小 ・ 左精工ラック曲り、外れ ・ AC冷えない

