

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03602	車名 エルフ	形状 ローダーダンプ ワイドセミロング 高床		
初年度 平成27年05月	型式 TKG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7008920		
乗員 3人	走行距離 69,000 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2015/3 新明和 SD3-10 ロックピン ラジコン				

シフト スムーサー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ASR,DPD


外寸(長さ) 5,300 mm	外寸(幅) 2,130 mm	外寸(高さ) 2,360 mm
内寸(長さ) 3,300 mm	内寸(幅) 2,010 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8							8	8	8	8							スベア	5			
	8		8																						
8	8	8	8																						
スベア	5																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパン、ロッカーカバーオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 左Fフレームフック部凹み	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・左右リアピラー凹み ・ボディ各所傷凹み ・床波、横根太曲り ・リアフェンダー凹み
------------------------	---

