

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03608	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 ハイルーフ ワイド エアサス		
初年度 令和元年11月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-114867		
乗員 2人	走行距離 352,659 km	最大積載量 1,700 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和7年11月12日
上物 2019/10 東プレ XL42LORA-U -30°C設定 2019/10 東プレ 両側サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床織アルミ ジョロダーレール4列 断熱55mm【ステンレス】 門口、ロックロッド、ハンマーロック 2019/9 極東開発 格納ゲート 1t ラジコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, アルミホイール LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS) 運転席シートヒーター (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ドアガーニッシュ
--

外寸(長さ) 8,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,340 mm
内寸(長さ) 6,520 mm	内寸(幅) 2,300 mm	内寸(高さ) 2,130 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	欠		
8	8																
8	8	8	8														
スペア	欠																
フロント 225/80R17.5	リア 〃																

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル割れ穴 ・荷箱内リア支柱カラー割れ ・一部ゲートストッパー不良 ・看板跡 外気温30°C スタート 29°C→1h12°C→2h -6.5°C→4h -11°C

