

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03672	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年03月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7059389		
乗員 3人	走行距離 50,983 km	最大積載量 2,800 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2013/5 ユニック URU344N フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 精エラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス,DPD, HSA

外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 5,420 mm	内寸(幅) 2,180 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 225/90R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・床擦れ、割れ穴 ・一部横根太割れ ・リアフェンダー凹み ・クレーンギア廻り作動油滲み
--------------------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。