車輌状態表

管理No		車名			形状						
G-03729 キャンター			プレスパッカー								
初年度		型式						車体番号	₹		
平成30年08月 TPG-I			FEA50 FEA50-570527			-570527					
乗員	走行距離	ŧ			最大積電	戊量		排気量			車検期限
3人			60,261	km		2,300	kg		2,990	СС	抹消
L Ma											ı

上物

2018/2 極東開発 GB53-27-S プレス式 5.3立米 汚水タンク

シフト	フト 原動機		燃料	馬力	
デュオニック	4P10	有	軽油	150-ps	
車体色	AC	PS	PW	エアパッグ	
白	有	有	有	有	
ABS	電動ミラー				
有	左				

その他装備

ETC1.0,バックカメラ,DPF, EZGO


外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	5,660	mm		1,880	mm		2,270	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ				
205/85R16	n,				


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL: 043-488-6488 FAX: 043-488-6319



フロントガラス 飛び石有



i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
修復歴	修復箇所				
無し					
エンジン状態		ミッション、デフ状態			
良好		良好			

フレーム状態良好

車輌状態

- ・キャブバックパネル傷
- ・汚水タンク凹み
- ・排出板中央部凹み
- ・上物各所傷凹み

GROOWAVE

Truck dealer