

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03750	車名 キャンター	形状 2.9t吊5段クレーン 木平 ワイドロング 高床		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-FEB80	車体番号 FEB80-531237		
乗員 3人	走行距離 175,509 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年09月10日
上物 2013/4 タダノ ZE295HR フックイン ラジコン 3方開 精エラック				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス,DPF, EZGO (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、Fガーニッシュ、ミラー

外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,120 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ) 3,740 mm	内寸(幅) 1,990 mm	内寸(高さ) 360 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。




グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輦状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 床一部補修跡、割れ、浮き ・ 横根太一部食い込み ・ 左右アオリ内板割れ ・ クレーン操作レバー凹み	

GROOVAVE
Truck dealer