

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03761	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 パワーゲート リアエアサス			
初年度 令和元年08月	型式 2PG-FRR90T2		車体番号 FRR90-7142268		
乗員 2人	走行距離 310,890 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消	
上物 2019/ 菱重 TDJS50A-L2 -30℃設定 エバハウス 2019/8 トランテックス リア観音扉 左スライドドア ラッシング2段 床縞アルミ 断熱サイド55mm、リア75mm 2019/7 極東開発 格納ゲート 箱内リモコン					

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, キセノンライト,HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
--

外寸(長さ) 8,490 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,260 mm
内寸(長さ) 6,260 mm	内寸(幅) 2,300 mm	内寸(高さ) 2100mm 門口2070 mm


フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
 グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
 TEL : 043-488-6488
 FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み 外気温15℃ スタート 12℃→1.5h -11℃	

GROOWAVE
Truck dealer