

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03777	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 ワイド パワーゲート		
初年度 平成26年08月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7067099		
乗員 2人	走行距離 488,872 km	最大積載量 3,050 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2014/8 菱重 TDJS40A-22 エバハウス -30℃設定 2014/8 日本フルハーフ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床システムフロア 断熱55mm 2014/7 新明和 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キセノンライト ,DPD, HSA

外寸(長さ) 8,260 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,200 mm
内寸(長さ) 6,120 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 2,040 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 Fガラス中央部割れ 1cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好

フレーム状態 良好	車輦状態 ・グリル押され取付不良(クリップ部分欠) ・Fバンパーブラケット凹み ・左Fアンダーカバー割れ ・荷箱内パネル傷凹み ・リア観音扉内張り切れ穴 ・右PGホイスストシリンダーオイル漏れ ・PG一部切れ小 ・AC風向き切替えノブ欠 ・左PW不良 外気温22℃ スタート19.6℃→4h -1.5℃
--------------	---

GROOVAVE
Truck dealer