

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03867	車名 コンドル	形状 アルミウイング パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス			
初年度 平成29年08月	型式 TKG-MK38C		車体番号 JNCLSC0A4HU021465		
乗員 2人	走行距離 335,483 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消	
上物 2017/8 日本フルハーフ ゲート蓋 ラッシング2段 引出しフック6対 アオリ下部縞アルミ リアバンパーステンレス 2017/8 日本フルハーフ オートターン 1t 室内リモコン ラジコン スペアリモコン					

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, スペアキー, エアサスコントローラー, ドラレコ,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー

外寸(長さ) 8,760 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,580 mm
内寸(長さ) 6,210 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2490mm 門口2390 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・荷箱内パネル傷凹み、割れ ・床擦れ ・看板跡

GROOWAVE
Truck dealer