車輌状態表

管理No 車名			形状						
G-03871			デュトロ		高所作業車				
初年度		型式					車体番号		
平成25年09月			TKG-XZU600E			XZU600-0005308			
乗員	走行距離				最大積載量		排気量		車検期限
3人			28,086	km			4,000	СС	抹消
3人			28,086	km			4,000	СС	抹消

上物

2013/8 タダノ AT-121TG アワメーター2450h 作業高さ11.9m バケット鉄 200kg

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力	
F5	N04C	有	軽油	150-ps	
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ	
白	有	有	有	有	
ABS	電動ミラー				
有	左				

その他装備

ETC1.0,アイドリングストップ,DPR

外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	5,070	mm		1,880	mm		3,160	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ
205/85R16	n,

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社


TEL: 043-488-6488 FAX: 043-488-6319

キャブ内部	
汚れ	
	小
シート破れ	
	無し

フロントガラス※

飛び石有 Fガラス鉄粉付着小

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に 限り、車検に受からないフロントガラスを 弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



無し エンジン状態 良好 良好

フレーム状態良好

車輌状態

- ・キャブバックパネル凹み
- ・上物各所ペイント跡
- ・バケット凹み傷小、ペイント跡
- ・アンテナ欠

GROOWAVE

Truck dealer