

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03872	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング フルフラットロー		
初年度 令和元年10月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7003269		
乗員 3人	走行距離 176,014 km	最大積載量 3,550 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年02月01日
上物 2015/10 東ブレ XV32LSC-P -30°C設定 エバハウス スタンバイ付 2015/10 東ブレ リア観音扉 左スライドドア 床編アルミ板 ラッシング2段 断熱サイド80mm、リア75mm 2015/9 極東開発 格納ゲート 1t 箱内リモコン				

シフト スムーサー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, DPD, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB) (メッキ)Fバンパー
-------	---

外寸(長さ) 6,360 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,000 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 1,980 mm	内寸(高さ) 1,850 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	10		
8	8																
8	8	8	8														
スペア	10																
フロント 225/80R17.5 123/122L	リア //																

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 デフオイル漏れ小
-----------------------------	------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 外気温25°C スタート 25°C→4h -18°C
--------------	---------------------------------------

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。