

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03898	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン ベッド付 スクラップ運搬車		
初年度 平成20年07月	型式 BDG-FD8JLWA	車体番号 FD8JLW-14993		
乗員 2人	走行距離 160,086 km	最大積載量 1,700 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 抹消
上物 2008/5 ユニック URU374 フックイン ラジコン 差し違いアオリガー 東洋コンテナ(コーチン欠) スクラップボディー(台枠、ボディー取り外し可)				

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キセノンライト,DPR, ESスタート

外寸(長さ) 8,260 mm	外寸(幅) 2,430 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,160 mm	内寸(幅) 2,150 mm	内寸(高さ) 990 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 225/90R17.5	キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 無し
		フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輌状態 ・ボディー各所傷凹み ・ボンネット板金、内側凹み、切れ穴 ・運転席内側ドア凹み ・コンテナ内傷凹み ・床波 ・前立て凹み ・左右縦根太亀裂(F側) ・ワイエーキング ・右Fタイヤ一部えぐれ

GROOWAVE
Truck dealer