

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03911	車名 スーパーグレート	形状 アームロール 2デフ			
初年度 平成27年11月	型式 QPG-FV60VY		車体番号 FV60VY-510344		
乗員 2人	走行距離 587,841 km	最大積載量 10,400 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 令和8年11月03日	
上物 2015/10 新明和 CCA1012-23 ツインホイスト キャブバックステップ 自動下部ローラー付 ツールBOX、リアフェンダーステンレス					

シフト F7	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 キーレス, スペアキー, キセノンライト,DPF, EZGO,デフロック (メッキ)コーナー、ミラーカバー、Fバンパー

外寸(長さ) 9,370 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,920 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

フロントタイヤサイズ 275/80R22.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 各インジェクター廻りオイル漏れ ヘッドカバーオイル漏れ修理必要		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ エアー漏れ	

GROOWAVE
Truck dealer