

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03938	車名 ファイター	形状 2.9t吊4段セルフクレーン アルミブロック ワイド ベッド付 増トン			
初年度 令和6年02月	型式 2KG-FK62FZ		車体番号 FK62FZ-615829		
乗員 2人	走行距離 684 km	最大積載量 7,100 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消	
上物 2024/2 タダノ XZ364SLPHRSA フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー パブコ 5方開 スロープハンガー 根太増し					

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC2.0,キーレス, スペアキー, キセノンライト ,DPF, EZGO, LDWS, ESP, オートクルーズ, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)コーナー、Fバンパー
--

外寸(長さ) 8,430 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,130 mm
内寸(長さ) 5,510 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 700 リアアオリ600 mm

フロントタイヤサイズ 265/70R19.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 未使用車	

GROOWAVE
Truck dealer