

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03940	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成22年02月	型式 BKG-NKR85N	車体番号 NKR85-7013127		
乗員 3人	走行距離 48,015 km	最大積載量	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2010/2 アイチ SS12A 作業床高さ11.9m バケット200kg 充電コンセント アワメーター：5468h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0, ASR,DPD, HSA				
-------------------------------	--	--	--	--

外寸(長さ) 5,390 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 3,100 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

フロントタイヤサイズ 205/85R16 117/115LLT	リアタイヤサイズ
------------------------------------	----------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイルしみ	ミッション、デフ状態
フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物各所傷

GROOWAVE
Truck dealer