

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03948	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイド ベッド付 エアサス		
初年度 令和7年04月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-139967		
乗員 2人	走行距離 1,304 km	最大積載量 2,400 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年04月17日
上物 2025/1 菱重 TDJS50J-1L2 エバハウス -30℃設定 2025/1 トランテックス左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床キーストン 断熱55mm 門口、ツールBOX、Rフェンダーステンレス 2024/10 トランテックス 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, キーレス,スベアキー, エアサスコントローラー,運転席シートヒーター DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンングルーズ, プリクラッシュセーフティー (PCS) (メッキ) Fバンパー、グリル、コーナー、ミラーカバー、ドアガーニッシュ、ステップスカート

外寸(長さ) 8,750 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,270 mm
内寸(長さ) 6,340 mm	内寸(幅) 2,290 mm	内寸(高さ) 2100mm 門口2060 mm

フロントタイヤサイズ 225/85R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社



TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 無し
シート破れ 無し

フロントガラス※ 良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 未使用車 外気温10℃ スタート 12℃→1h -14℃	

GROOWAVE
Truck dealer