

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03950	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン リアエアサス			
初年度 平成21年04月	型式 PDG-FTR34T2		車体番号 FTR34-7002224		
乗員 2人	走行距離 382,874 km	最大積載量 6,300 kg	排気量 7,790 cc	車検期限 抹消	
上物 2014/4 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー リアアウトリガー 造りボデー 3方開 ロープ穴9対 丸かんフック8対 スターション穴4対 鳥居、アオリ、サイドバンパー上部縞アルミ 床縞鉄 精工ラック サイドバンパー、リアフェンダー、ツールBOXステンレス					

シフト F6	原動機 6HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 260-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,リターダ,キセノンライト, エアサスコントローラー,ナビ,ドラレコ,DPD, HSA (メッキ)Fバンパー、グリル、ミラー、コーナー、ドアガーニッシュ、ドアノブ、メッキカバー
-------	--

外寸(長さ) 8,910 mm	外寸(幅) 2,300 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,960 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm


フロントタイヤサイズ 265/70R19.5 140/138J	リアタイヤサイズ 〃
------------------------------------	---------------

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
 グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
 TEL：043-488-6488
 FAX：043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
 限り、車検に受からないフロントガラスを
 弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・ボディー各所傷凹み ・アオリ内切れ穴 ・一部横根太割れ ・パーキングブレーキレバー廻りカバー割れ ・左フェンダー割れ ・サイドマーカー不灯、割れ

GROOWAVE
 Truck dealer