

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03964	車名 スーパーグレート	形状 アルミウイング パワーゲート ハイルーフ エアサス 4軸低床		
初年度 平成29年01月	型式 QPG-FS64VZ	車体番号 FS64VZ-522336		
乗員 2人	走行距離 557,523 km	最大積載量 13,800 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 令和9年1月13日
上物 2016/11 パブコ ラッシング2段 引出しフック9対 精エラック リアフェンダー、ツールBOXステンレス 2021/7 新明和 格納ゲート				

シフト F7	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,スペアキー,キセノンライト,ASR,エアサスコントローラー, ナビ,DPF,EZGO,アクティブブレーキアシスト(AMB),デフロック,ドラレコ(SD欠) (メッキ)コーナー、Fバンパー、ミラーカバー、サイドパネル下部、Fフェンダー
--

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,780 mm
内寸(長さ) 9,660 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2650mm 門口2580 mm


フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有り
		フロントガラス※ 飛び石有

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパン、インジェクター廻りオイル滲み	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
フレーム状態 良好	車輌状態 ・荷箱内Fパネル補修跡、凹み ・アオリ内側傷凹み、一部切れ穴 ・左ドアノブ廻りメッキカバー欠

GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。