

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

|  |                   |   |                      |            |  |
|--|-------------------|---|----------------------|------------|--|
| 管理No<br>G-04008  | 車名<br>レンジャー       | 形状<br>アルミウイング パワーゲート ベッド付 ワイド ハイルーフ エアサス ステージカー |                      |            |  |
| 初年度<br>平成28年03月  | 型式<br>TKG-FD7JLAG |   | 車体番号<br>FD7JLA-18762 |            |  |
| 乗員<br>2人   | 走行距離<br>9,759 km  | 最大積載量<br>2,200 kg                               | 排気量<br>6,400 cc      | 車検期限<br>抹消 |  |
| 上物<br>2015/10 日本フルハーフ ラッシング3段 引出しフック5対 精工ラック<br>左ウイングパネル、右ウイングアルミ、左右アオリ違い<br>2021/11 新明和 オートターン 1.5t 室内リモコン ラジコン |                   |   |                      |            |  |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J07E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| ABS<br>有 | 電動ミラー<br>左 |  |
|----------|------------|--|

|   |
|---|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ,キセノンライト,ナビ,DPR, ESスタート |
|---|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,810 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,500 mm |
| 内寸(長さ)<br>6,230 mm | 内寸(幅)<br>2,410 mm | 内寸(高さ)<br>700 mm   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| フロントタイヤサイズ<br>225/80R17.5 | リアタイヤサイズ<br>〃 |
|---------------------------|---------------|

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                  |
|------------------|
| フロントガラス※<br>飛び石有 |
|------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 修復歴<br>無し   |  | 修復箇所  |  |
| エンジン状態<br>良好  |  | ミッション、デフ状態<br>エアサスブーツヒビ   |  |
| フレーム状態<br>良好  |  | 車輦状態<br>・箱内傷凹み<br>・左F車高灯割れ  |  |

**GROOWAVE**  
Truck dealer