

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04035	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平			
初年度 平成26年04月	型式 TKG-FC9JKAP		車体番号 FC9JKA-14997		
乗員 3人	走行距離 44,734 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消	
上物 2014/4 タダノ ZE304MH フックイン ラジコン 2014/2 東洋ボデー 3方開 ロープ穴4対					

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,スペアキー,DPR				
---------------------------	--	--	--	--

外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,430 mm	内寸(幅) 2,150 mm	内寸(高さ) 400 mm

フロントタイヤサイズ 225/90R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 内側錆小		車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 床割れ穴、補修跡 ・ 横根太食い込、割れ ・ 左右縦根太割れ ・ フックベアリング固着	

GROOWAVE
Truck dealer