

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04039	車名 レンジャー	形状 アルミバン    ワイド    ベッド付    ハイルーフ    リアエアサス		
初年度 平成28年01月	型式 TKG-FD7JLAG	車体番号 FD7JLA-19433		
乗員 2人	走行距離 585,433    km	最大積載量 2,350    kg	排気量 6,400    cc	車検期限 抹消
上物 2016/1    日本フルハーフ    融雪仕様    リア観音扉    ラッシング3段    床鉄 門口、ロックロッド、ハンマーロック、リアフェンダー、ツールBOXステンレス				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 バックカメラ, スペアキー, キセノンライト ,DPR, ESスタート (メッキ)コーナー、ミラー、グリル、Fバンパー、サイドパネル下部
--

外寸(長さ) 8,610 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,410 mm
内寸(長さ) 6,300 mm	内寸(幅) 2,380 mm	内寸(高さ) 2370mm 門口2350 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有 割れ1cm
------------------------

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 荷箱内パネル傷凹み、一部割れ	

**GROOWAVE**  
Truck dealer