

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04047	車名 エルフ	形状 2.9t吊5段クレーン アルミブロック ワイド超ロング 高床		
初年度 平成30年08月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7000418		
乗員 3人	走行距離 196,849 km	最大積載量 3,400 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/6 ユニック URG295 フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック5対 床鉄 鳥居、アオリ上部縞アルミ				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 ゴールド	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ドアノブ
--

外寸(長さ) 6,800 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 600 mm


フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
 グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
 TEL：043-488-6488
 FAX：043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル板金 ・一部横根太割れ ・リアアオリロック部補修 ・クレーンブーム先カバー、ブーム凹み ・デジタル荷重計レンズ欠 ・台座欠

GROOWAVE
Truck dealer