

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04076	車名 クオン	形状 アルミウイング パワーゲート 総輪エアサス 4軸低床		
初年度 平成27年09月	型式 QKG-CG5ZE	車体番号 CG5ZE-30155		
乗員 2人	走行距離 304,705 km	最大積載量 12,900 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 2015/9 日本フルハーフ ゲート蓋 ラッシング3段 引出しフック15対 精工ラック 2015/9 NLKカーリフト オートターン 1.5t 室内リモコン				

シフト エスコットV(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 青/白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, ASR, エアサスコントローラー, ナビ, ドラレコ, LDWS, UDPC, スーパーPMクリーナー ,デフロック

外寸(長さ) 11,970 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,770 mm
内寸(長さ) 9,470 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2650mm 門口2560 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有





タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ キーレス不良	

GROOWAVE
Truck dealer