

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04123	車名 デュトロ	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 令和2年12月	型式 2PG-XZU652F	車体番号 XZU652-0001840		
乗員 2人	走行距離 125,174 km	最大積載量 3,250 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/2 ユニック URG294 フックイン ラジコン リアアウトリガー 3方開				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スベアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ナビ,DPR,VSC,ESスタート,LEDフォグ (メッキ)ミラー、コーナー、グリル、Fバンパー(一部)

外寸(長さ) 5,980 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,660 mm
内寸(長さ) 3,730 mm	内寸(幅) 1,790 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
スベア	8			
フロント 205/80R17.5	リア			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
---------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷 ・鳥居曲り ・ヘッダーパネル割れ ・床板前側補修跡 ・台座1個欠 ・サイドマーカー2ヶ不灯
--------------------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。